

耐震診断の結果の公表

建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
藤沢市民会館										
大ホール棟	藤沢市鶴沼東10番地7	3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.25	$C_{TU} \cdot S_D$	0.79			
小ホール棟			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.41	$C_{TU} \cdot S_D$	0.90			
神中第1ビル (イトーヨーカドー藤沢店)	藤沢市鶴沼石上一丁目18番地9外	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版)	I_b/I_{SO}	1.13	-	-			
ダイエー湘南台店	藤沢市湘南台一丁目3番地3外	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			
サンパール藤沢ビル(藤沢駅北口市街地再開発事業施設建築物)	藤沢市藤沢字東横須賀555番地6	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	15 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる						
増田ビル・遊行通り共同ビル(ビックカメラ藤沢店)										
増田ビル棟	藤沢市藤沢字東横須賀560番地2外	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充腹】	I_b/I_{SO}	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.55			
遊行通り共同ビル棟			5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充腹】	I_b/I_{SO}	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.54			
ニューフジザワビル (藤沢オーバ)	藤沢市南藤沢4番地9外	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充腹】	I_b/I_{SO}	1.00	$C_T \cdot S_D$	0.50			
江ノ電藤沢第1ビル (小田急百貨店藤沢店)	藤沢市南藤沢5番地1外	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充腹】	I_b/I_{SO}	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.53			
フジサワ名店ビル	藤沢市南藤沢9番地8	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	0.46	$C_{TU} \cdot S_D$	0.10			耐震診断の範囲は地下1階及び地上1部分 現在、建替え検討中
			5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【充腹】	I_b/I_{SO}	0.48	$C_{TU} \cdot S_D$	0.08			耐震診断の範囲は地上2～9階部分 現在、建替え検討中
株式会社田原屋 藤沢ビル (ドン・キホーテ藤沢駅南口店)	藤沢市南藤沢14番地1	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.02	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62			
オーケー藤沢DC (オーケージャンボ藤沢店)	藤沢市南藤沢19番地1外	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)【非充腹】	I_b/I_{SO}	1.00	$C_T \cdot S_D$	0.29			
ホテル法華クラブ湘南・藤沢	藤沢市鶴沼石上一丁目5番地15外	7号 ホテル又は旅館	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	0.79	$C_T \cdot S_D$	0.48	耐震改修		耐震診断の範囲は地下1階及び地上5階～8階部分
			5-5 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版)	I_b/I_{SO}	0.81	$C_T \cdot S_D$	0.49	耐震改修		耐震診断の範囲は地上1～4階部分
CDビル(藤沢プライム)	藤沢市南藤沢9番地10外	12号 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの	5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【非充腹】	I_b/I_{SO}	0.25	$C_{TU} \cdot S_D$	0.13	耐震改修		耐震診断の範囲は地下2階～地上6階部分 現在、耐震補強設計中
			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	0.38	$C_{TU} \cdot S_D$	0.23	耐震改修		耐震診断の範囲は地上7階～8階部分 現在、耐震補強設計中
神中第3ビル	藤沢市鶴沼石上一丁目16番地2外	15号 自動車庫その他の自動車又は自転車の保管又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.11	q	0.44	耐震改修		
藤沢合同庁舎本館	藤沢市鶴沼石上二丁目5番地1外	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.26	$C_{TU} \cdot S_D$	0.88			

明治小学校									
教室棟1-1、1-2	藤沢市城南三丁目260番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.16	$C_{TU} \cdot S_D$	0.77		
教室棟38-1、38-2、38-3			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.30	$C_{TU} \cdot S_D$	0.36		
鶴洋小学校									
教室棟1-1、1-2、1-3	藤沢市鶴沼桜が岡三丁目6202番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.56		
教室棟2-1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.23	$C_{TU} \cdot S_D$	0.82		
教室棟2-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.20	$C_{TU} \cdot S_D$	0.72		
村岡小学校									
教室棟1-1、1-2	藤沢市弥勒寺一丁目356番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.18	$C_{TU} \cdot S_D$	0.60		
教室棟27			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.42		
片瀬小学校									
管理教室棟18-1、18-2	藤沢市片瀬二丁目1816番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{S0}	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.49		
教室棟40棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{S0}	1.45	$C_T \cdot S_D$	0.54		
御所見小学校									
教室棟12-1、管理教室棟12-2、12-3	藤沢市打戻字上ノ原1902番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{S0}	1.38	$C_T \cdot S_D$	0.41		
教室棟26			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{S0}	1.45	$C_T \cdot S_D$	0.59		
長後小学校									
教室棟1-1、1-2	藤沢市長後字宿中分770番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.23	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61		
教室棟1-4			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61		
富士見台小学校									
管理教室棟1-1、1-2	藤沢市下土棚字新屋敷591番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.31	$C_{TU} \cdot S_D$	0.86		
教室棟3-1、3-2、3-3			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.28	$C_{TU} \cdot S_D$	0.83		
渡り廊下棟3-1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.43	$C_{TU} \cdot S_D$	0.36		
渡り廊下棟3-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{S0}	1.71	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35		

鶴南小学校									
管理教室棟1-1	藤沢市鶴沼海岸四丁目7番地2	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.20	$C_{TU} \cdot S_D$	0.77		
教室棟20-1、20-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.18	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		
浜見小学校教室棟1-1、1-2、1-3、1-4	藤沢市辻堂西海岸一丁目7181番地55 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.31	$C_{TU} \cdot S_D$	0.63		
俣野小学校									
管理教室棟1-1	藤沢市西俣野字洪沢2660番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.26	$C_T \cdot S_D$	0.52		
教室棟18-1、18-2			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.26	$C_T \cdot S_D$	0.37		
教室棟36			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.53	$C_T \cdot S_D$	0.46		
大越小学校									
管理教室棟1	藤沢市善行坂一丁目3935番地2 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.35	$C_T \cdot S_D$	0.44		
教室棟17-1、17-2			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.41		
教室棟4-1、4-2			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.30		
湘南台小学校管理教室棟	藤沢市湘南台五丁目23番地	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.23	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		
大庭小学校									
管理教室棟1-1、教室棟1-2	藤沢市大庭字小ヶ谷5306番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.51	$C_{TU} \cdot S_D$	0.44		
教室棟2-1、2-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.30	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		
渡り廊下棟1-1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.71	$C_{TU} \cdot S_D$	0.37		
亀井野小学校									
管理教室棟1	藤沢市亀井野三丁目31番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.26	$C_{TU} \cdot S_D$	0.71		
教室棟11-1、11-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_b/I_{SO}	1.75	$C_{TU} \cdot S_D$	0.37		
新林小学校									
管理教室棟1	藤沢市川名字新林400番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.39		
教室棟9			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_b/I_{SO}	1.23	$C_T \cdot S_D$	0.39		

中里小学校									
管理教室棟1	藤沢市瀬郷字中島68番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.53	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34		
管理教室棟13			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		
滝の沢小学校									
管理教室棟2	藤沢市遠藤字南大平641番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_B/I_{SO}	1.43	$C_T \cdot S_D$	0.32		
教室棟1-1、1-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.23	$C_{TU} \cdot S_D$	0.56		
大鋸小学校									
管理教室棟1-1	藤沢市大鋸字外原1020番地	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.49		
給食調理室棟7-1、管理教室棟7-2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.41	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40		
明治中学校									
管理教室棟1-1、教室棟1-2	藤沢市辻堂新町二丁目1265番 地14 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.30	$C_{TU} \cdot S_D$	0.55		
教室棟24			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.21	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38		
鶴沼中学校									
管理教室棟1	藤沢市鶴沼桜が岡四丁目2861 番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.25	$C_{TU} \cdot S_D$	0.57		
特別教室棟24			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.18	$C_{TU} \cdot S_D$	0.77		
御所見中学校									
管理教室棟1-1、1-2	藤沢市用田字南原500番地 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_B/I_{SO}	1.18	$C_T \cdot S_D$	0.30		
教室棟4-1、4-2			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_B/I_{SO}	1.35	$C_T \cdot S_D$	0.31		
高浜中学校管理教室棟1-1、教室棟1-2	藤沢市辻堂西海岸一丁目7181 番地4 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.18	$C_{TU} \cdot S_D$	0.37		
善行中学校									
教室棟4-1、4-2	藤沢市石川字丸山3984番地1 外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_B/I_{SO}	1.25	$C_T \cdot S_D$	0.33		
管理教室棟1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.25	$C_{TU} \cdot S_D$	0.31		
渡り廊下棟4-1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_B/I_{SO}	1.75	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32		
秋葉台中学校管理教室棟	藤沢市遠藤字向原2000番地2	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_B/I_{SO}	1.33	$C_T \cdot S_D$	0.48		

大庭中学校											
管理教室棟1-1、1-2	藤沢市大庭字丸山5416番地6外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.30	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51				
教室棟2			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.23	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34				
渡り廊下棟			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.90	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38				
村岡中学校											
教室棟2-1、2-2	藤沢市弥勒寺二丁目1618番地外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	I_s/I_{S0}	1.41	$C_T \cdot S_D$	0.44				
管理教室棟1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.26	$C_{TU} \cdot S_D$	0.37				
管理教室棟13			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.25	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34				
渡り廊下棟1			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	2.38	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47				
湘南白百合学園中学高等学校											
校舎棟A	藤沢市片瀬目白山1426番地1外	17号 幼稚園、小学校等又は 幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.02	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34				
校舎棟B			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.05	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47				
日本ギア工業株式会社藤沢工場											
工場棟機械工場	藤沢市桐原町7番地	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.10	q	0.37	耐震改修		現在、耐震補強設計中	
工場棟機械組立工場			3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.20	q	0.71	耐震改修		現在、耐震補強設計中	
工場棟歯車工場			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.52	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38	耐震改修		現在、耐震補強設計中	
事務棟			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	0.54	$C_{TU} \cdot S_D$	0.34	耐震改修		現在、耐震補強設計中	
AKS東日本株式会社藤沢工場											
工場棟	藤沢市桐原町12番地1外	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.60	q	1.07				
事務所棟			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	1.95	$C_{TU} \cdot S_D$	1.24				
			3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.63	q	1.13				
			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{S0}	2.03	$C_{TU} \cdot S_D$	1.15				

日本精工株式会社藤沢工場(5・6号)										
5号棟	藤沢市鶴沼神明一丁目1281番地 外	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{s0}	0.17	$C_{TU} \cdot S_D$	0.12	除却	未定	
6号棟			3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.11	q	0.44	除却	未定	
日本精工株式会社藤沢工場(20号)										
20号棟1期	藤沢市鶴沼神明一丁目1281番地 外	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{s0}	1.10	$C_{TU} \cdot S_D$	0.41			
20号棟2期			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{s0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35			
20号棟3期			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	I_s/I_{s0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.69			
20号棟受入場			3-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	I_s	0.65	q	2.60			